

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Stato di degrado **Piazzale Sicilia**

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa

VISTO

il sopralluogo effettuato in data odierna insieme ad abitanti della zona, nel quale ha constatato lo **stato di degrado ed abbandono del Piazzale Sicilia** ed in particolar modo la presenza di transenne intorno ad un palo elettrico in calcestruzzo posto al centro della Piazza

INTERROGA

l'assessore competente Andrea Serfogli per sapere:

- 1 Il motivo delle transenne intorno al palo elettrico e chi le ha installate;
- 2 La data esatta di installazione delle transenne;
- 3 Se le transenne sono relative ad un pericolo per la pubblica incolumità chi è tenuto a rimuovere tale pericolo o se invece tali transenne sono considerate la soluzione definitiva al *problema*;
- 4 Chi è responsabile del controllo dell'efficacia delle transenne rispetto a quanto richiesto nel punto precedente visto che le medesime ad un eventuale cedimento del palo risulterebbero una protezione totalmente inadeguata;
- 5 Quale sia l'Ente titolato all'eventuale rimozione del palo;
- 6 Se è previsto un progetto di riqualificazione della Piazza con rimozione del palo elettrico ed installazione di idoneo impianto di pubblica illuminazione ai bordi del Piazzale che lo renda fruibile e sicuro nelle ore notturne;
- 7 Se è prevista la realizzazione di nuove panchine in luogo delle attuali e la messa in sicurezza di nuovi pozzetti e relativi chiusini in sostituzione degli attuali che versano in condizioni disastrose;
- 8 Se è vero che la A.V.R. non può procedere alla pulizia del Piazzale a causa dei paletti dissuasori fissi installati dal Comune ed in caso affermativo se non si possano installare paletti abbattibili in modo da rendere agevole l'accesso della spazzatrice.

Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione si allegano nel seguito fotografie dei luoghi.

Pisa, 8 Agosto 2013

Il Consigliere Comunale
Raffaele LATROFA





Foto 1 Palo elettrico



Foto 2 particolare transenne



Foto 3 particolare chiusino



Foto 4 particolare chiusino



Foto 5 particolare rottura palo



Foto 6 particolare panchina